

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Инструкция по транспортировке и хранению цилиндров из минеральной ваты K-FLEX K-ROCK



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЮ ЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ K-FLEX K-ROCK

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Транспортирование и хранение теплоизоляционных изделий из минеральной ваты производят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

Продукция, упакованная в картонные коробки, должна храниться в крытых и сухих складах, защищённых от попадания атмосферных осадков; в упакованном виде. Рекомендуемый температурный диапазон хранения изделий не ниже 5°C и не выше 40°C.

В летнее время года допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Хранение (укладка) продукции должно осуществляться способом, исключающим возможность падения, опрокидывания и «разваливания» укладки, обеспечивающим доступность и безопасность выемки продукции.

Цилиндры должны храниться в горизонтальном положении. Цилиндры K-FLEX K-ROCK упаковываются в картонные коробки размером 1067*400 мм.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать следующие требования:

- ▶ сохранять целостность упаковки
- ▶ не допускать механических повреждений (не бросать)
- ▶ защищать цилиндры от атмосферных осадков

Для перевозки теплоизоляции используйте только тентованные машины и фургоны. При доставке сборным грузом не кладите другие товары на коробки с теплоизоляцией.

Допускается горизонтальная загрузка теплоизоляции в один ряд поверх других товаров. Обязательное условие – поверхность под загрузку должна быть ровной.

Не кладите теплоизоляцию на мокрую поверхность. Если на стройплощадке нет сухого места - подложите палеты.

